Nowateck, zo.o. Zrcn-150													
PE-80 [200°C - 220°C] PE-100 [220°C]				F <sub>1</sub> =Fw+F <sub>T</sub>				1000		$F_S = F_1 = F_W + F_T$			
35 ½ +0,01			<del>†</del> 1		t2		<del>1</del> 3	†4	t5 [мин]				
	F	w	5			F <sub>II</sub> =Fw+F <sub>2</sub>							время
				$F_T = 0.15 \text{ N/mm}^2$		F <sub>2</sub> =0,01N/MM <sup>2</sup>				$F_{T} = 0.15 \text{ N/mm}^{2}$			
Dn= [MM]	е=	SDR=	A= [MM <sup>2</sup> ]	F <sub>T</sub> =	h= [мм]	F <sub>2</sub> = [N]	t2= [сек]	t3= [сек]	t4= [сек]	F <sub>T</sub> = [N]	t5= [мин]	B=rpa	MAX
50	4,6	11	656	130,0	1,0	13,0	46	4	4	130,0	6	3	5
	2,9	17	429	86,0	0,5	8,6	29	3	3	86,0	4	2	3
	2,8	17,6	415	80,0	0,5	8,0	28	3	3	80,0	4	2	3
	1,9	26	287	58,0	0,5	5,8	19	2	2	58,0	3	1	2
63	5,8	11	1042	210,0	1,0	21,0	58	6	6	210,0	8	4	6
	3,8	17	706	142,0	0,5	14,2	38	4	4	142,0	5	3	4
	3,6 2,5	17,6	671 475	130,0 95,0	0,5	13,0 9,5	25	3	3	130,0 95,0	3	2	3
75	6,8	11	1456	300,0	1,0	30,0	68	7	7	300,0	9	5	7
75	4,5	17	996	200,0	0,5	20,0	45	5	5	200,0	6	3	5
	4,3	17,6	955	190,0	0,5	19,0	43	5	5	190,0	6	3	4
	2,9	26	657	132,0	0,5	13,2	29	3	3	132,0	4	2	3
90	8,2	11	2106	420,0	1,5	42,0	82	6	6	420,0	11	6	8
, ,	5,4	17	1434	287,0	1,0	28,7	54	5	5	287,0	8	4	5
	5,1	17,6	1360	270,0	1,0	27,0	51	5	5	270,0	7	4	5
	3,5	26	951	191,0	0,5	19,1	35	4	4	191,0	5	2	4
110	10,0	11	3140	650,0	1,5	65,0	100	7	7	650,0	14	7	10
	6,6	17	2143	429,0	1,0	42,9	66	6	6	429,0	9	5	7
	6,3	17,6	2051	410,0	1,0	41,0	63 42	5	5	410,0	6	3	6
	4,2	11	1395	280,0	0,5	28,0				280,0	16		11
125	7,4	17	4066 2733	800,0 547,0	1,5 1,5	80,0 54,7	114 74	5	5	800,0 547,0	10	5	7
	7,1	17,6	2628	530,0	1,5	53,0	71	5	5	530,0	10	5	7
	4,8	26	1812	363,0	1,0	36,3	48	5	5	363,0	7	3	5
140	12,7	11	5076	1000,0	2,0	100,0	127	7	8	1000,0	16	9	13
143	8,3	17	3432	687,0	1,5	68,7	83	6	6	687,0	11	6	8
	8,0	17,6	3316	660,0	1,5	66,0	80	6	6	660,0	11	6	8
	5,4	26	2282	457,0	1,0	45,7	54	5	5	457,0	8	4	5
160	14,6	- 11	6666	1200,0	2,0	120,0	146	8	9	1200,0	19	10	15
	9,5	17	4489	898,0	1,5	89,8	95	7	7	898,0	13	7	10
	9,1	17,6	4312	860,0	1,5	86,0	91	7	7	860,0	12	6	9
	6,2	26	2994	599,0	1,0	59,9	62	6	6	599,0	9	4	6

## Расшифровка обозначений:

**Dn**— номинальный наружный диаметр трубы [**мм**];

е — номинальная толщина стенки трубы [мм];

**A** — площадь сечения трубы [ $\mathbf{mm}^2$ ];

**F** — сила сварки [**H**];

h — высота грата [мм];

В — ширина грата [мм];

[Вмин, Вмакс] — сегмент допустимых

значений ширины полученного грата [мм];

**Fw** — сила перемещения - мин [N];

**F**<sub>T</sub>— табличное значение силы для свариваемых труб [N];

**F**<sub>I</sub> — сила сварки [N];

 $\mathbf{F}_{\parallel}$  — сила основного нагрева [N];

 $t\ddot{1}$  — время предварительного нагрева до образования грата "h''[сек.];

t2 — время основного нагрева (при сниженном давлении pll) [сек.];

t3 — время для извлечения нагревателя [сек.];

 ${\sf t4}-{\sf время}$  для соединения труб и достижения давления pl [ ${\sf cek}$ .];

 ${f t5}-{f в}$  время охлаждения под давлением pl [**мин**].